Ministério da Justiça e Cidadania Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -158461

| | | | TÉRREO | | | | 2º PAVTO | | | |
|-------------------|---|-------------------------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|--------|-------------|--|
| Item da NBR9050 | 6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe) | ATENDE NBR9050- 2015 | | NÃO SE | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9050 2015 | | NÃO SE | OBSERVAÇÕES | |
| | | SIM | NÃO | APLICA | OBSERVAÇÕES | SIM | NÃO | APLICA | UBSERVAÇUES | |
| 7.10.1 | a) Nos boxes comuns, em edificações novas (posterior a OUT/2015), as portas tem vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro? | | x | | | | x | | | |
| 7.10.1 | h) Nos boxes comuns, em edificações existentes (anterior a OUT/2015), as portas tem vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)? | | | х | | | | х | | |
| 7.10.2 | c) Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida? | x | | | | x | | | | |
| 6.3.4.1 | d) A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68? | × | | | | х | | | | |
| 6.3.2 | e) O piso é antiderrapante? | х | | | | х | | | | |
| 6.11.2.4 | f) A porta possui um vão livre de 0,80 m? | х | | | | х | | | | |
| 6.11.2.7 / 7.11.5 | A porta possui barra puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40m, afixada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84? | x | | | | х | | | | |
| 4.6.6.1 | A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na h extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado? | x | | | | х | | | | |
| 5.4.1 | i) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente? | | x | | | | х | | | |
| 5.4.1 | j) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora? | | х | | | | х | | | |

NECESSITA PROJETO ?

| x | | | x | | | | |
|-------------------|--------|-------------|-------------|---|--------|-------------|--|
| | | | | | | | |
| ATENDE NB 2015 | NÃO SE | OBSERVAÇÕES | ATENDE NBR9 | 1 | NÃO SE | OBSERVAÇÕES | |

JUSTIFICATIVA

| Item da NBR9050 | | 6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS: |
|-----------------|----|--|
| 7.5 | | Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso? |
| 7.10.3 | b) | No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm? |
| 7.10.3 | c) | Nesse caso, possui barras de apoio e está posicionada na extremidade do conjunto? |
| 7.5 | d) | O comando da torneira está, no máximo, a 50 cm da face externa frontal do lavatório? |
| 7.8.2 | e) | As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente? |
| 7.8.1 | f) | Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal? |
| 7.8.1 | g) | Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório? |

| 20 | 2015 | | OBSERVAÇÕES | 20 | | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | |
|-----|------|--------|-------------|-----|-----|------------------|-------------|--|
| SIM | NÃO | APLICA | | SIM | NÃO | | | |
| х | | | | х | | | | |
| х | | | | × | | | | |
| | х | | | | х | | | |
| х | | | | х | | | | |
| | х | | | | х | | | |
| | х | | | | x | | | |
| | х | | | | х | | | |

NECESSITA PROJETO ?

| SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |
|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|
| х | | | х | | |
| | | | | | |

Laudo Padrão Tecnológico.xlsm

| | | ATENIS | ******** | | | ATTAIRE | NIDDOGEO | |
|----------------------|--|--------|------------------|------------------|---------------|---------|----------------------------------|---------------|
| Item da NBR9050 | 6.2A QUANTO AO MICTÓRIO: | | NBR9050- 2015 | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | | NBR9050- 015 NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES |
| | | SIM | NÃO | | | SIM | NÃO | |
| 7.10.4 | a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida? | | х | | | 1 - | х | |
| 7.10.4.1 | b) Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)? | | x | | | | x | |
| 7.10.4.3 | c) Para os modelos suspensos, tem altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m? | х | | | | х | | |
| 7.10.4.2 | d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático. | | х | | | | х | |
| 7.10.4.3 | e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado? | | х | | | | х | |
| | | SIM | NÃO | | JUSTIFICATIVA | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |
| | NECESSITA PROJETO ? | х | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | NBR9050- | | | | NBR9050- | |
| Item da NBR9050 | 6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS: | | 2015 | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES | 2 | 015 NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES |
| | | SIM | NÃO | | | SIM | NÃO | |
| 7.11.1 | a) O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m? | | х | | | | х | |
| 7.11.1 | b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m? | | х | | | | х | |
| | c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m? | . — | x | | | | х | |
| 7.11.3 | d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros? | . — | х | | | | х | |
| 7.11.4 | e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interfir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio? | | x | | | | x | |
| | | SIM | NÃO | | JUSTIFICATIVA | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |
| | | SIIVI | IVAO | | JOSHI ICANVA | 31101 | NAO | JOSTIFICATIVA |
| | NECESSITA PROJETO ? | x | | | | × | | |
| | | | | | | | | |
| Item da NBR9050 | 6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS: | | NBR9050- 2015 | NÃO SE | OBSERVAÇÕES | | NBR9050- 015 NÃO SE | OBSERVAÇÕES |
| | | SIM | NÃO | APLICA | | SIM | NÃO APLICA | |
| 7.12.1.1 | a) Há pelo menos um boxe com chuveiro, com área de transferência externa ao boxe, de forma a permitir a aproximação e entrada de cadeira de rodas, cadeiras de banho ou similar? | | | х | | | х | |
| 7.12.1.2 | b) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m × 0,95 m? | . — | 1 | × | | 1 - | x | |
| 7.12.4 | C) O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente? | . — | | Х | | | X | |
| 7.12.4 | d) A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência? | ı 🗀 | | Х | | | X | |
| 7.12.1.1 | e) Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto? | | | х | | | х | |
| 7.12.1.1 | f) A entrada do boxe é livre de obstáculos como trilhos não embutidos? | | | Х | | | X | |
| 7.12.1.1 Fig. 126 | Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com g) profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme figura 126? | | | х | | | x | |
| 7.12.3 Fig.126 | No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 126 da NBR9050? | | | Х | | | х | |
| 7.12.2 7.12.3 | i) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco? | | | х | | | х | |
| | | SIM | NÃO | | JUSTIFICATIVA | SIM | NÃO | JUSTIFICATIVA |
| | | SHVI | 1.7.0 | | JOSHICKHVA | SHVI | I A | JOSHICKIVA |
| | NECESSITA PROJETO ? | . | x | | | | x | |
| | | | | | | | | |

Laudo Padrão Tecnológico.xlsm